

1



2

3

4

5


6




Plug Cavo Anemometro WS 3650




WS 2350 Termometro



Plug Cavo Anemometro WS 2350



Pluviometro WS 2350



Resistenza in ohm tra i pin del Plug mantenendo il - del tester sul pin 1 e spostando il + sugli altri pin  
Utile per verificare il buon contatto del plug dalla consolle sull'anemometro

Title		
Cavi seriali ed altro delle LaCrosse WS xxxx		
Size	Number	Revision
B		
Date:	18.02.2010	Sheet of
File:	Z:\Personale\Schemi\cavetti vari\SchDoc	Drawn By:

RJ 13

Text